



2016

Presidencia de la República Equim 5 29 000

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

"Año del Fomento de las Exportaciones"

GERENCIA ADMINISTRATIVA

29 de noviembre de 2018

DTVL-458-18

Al:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud compra de Piezas

Adjunto:

Orden de Servicio

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con lo detallado más abajo para la compra de piezas del vehículo Camión Daihatsu Delta, Placa EL06153, No. Chasis V116-12876, color blanco, año 2001).

Descripción	Cantidad
Bomba de clutch de arriba	1
Bomba de clutch de abajo	1

El mismo se encuentra asignado al departamento de Combustible.

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

So. Dgo

Atentamente.

Sr. Jacobo Green Enc. Departamento de Transportació

JG/ms.

ARCHIVO Y CORREST INDENCIA

RECIBI:

GERENCIA ADMINISTRAT

2 9 NOV 2018 200


Prolg. 27 de Febrero, Las Caobas, P.O. Box 4785 • Teléfonos: (809) 221-6672 • Fax: (809) 560-5564 Santo Domingo, Rep. Dom. • E-mail: correspondencia@omsa.gov.do RNC-401506629





FECHA: 28/11/2018 VEHICULO: Camion COLOR: Blanco PLACA: EL06153 DPTO.: COMBUSTIBLE MODELO: Delta MARCA: Daihatsu CHASSIS: V116-12876

AÑO: 2001



Lic. Miguel Gomez Valerio

Gte. Administrativo

Sr.Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos







IRGENT

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

"Año del Fomento de las Exportaciones"
GERENCIA ADMINISTRATIVA

29 de noviembre de 2018

DTVL-459-18

Al:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud compra de Piezas

Adjunto:

Orden de Servicio

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con lo detallado más abajo para la compra de piezas del vehículo Jeepeta Toyota Land Cruiser, Placa O-0392, No. Chasis JTMHV05J705009156, color negra, año 2011).

Descripción /	Cantidad	
Juego de TRI-LED H-4	1	

La misma se encuentra asignada al departamento de la Dirección General.

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente.

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento de Transportación.

JG/ms.

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA

31 11 () 113 (m) T

RECIP 102 TO

ENCIA ADMINISTRATIVA

PEDITON AND TOTAL





FECHA: 29/11/2018 VEHICULO: Jeepeta COLOR: Negra PLACA: O-0392

Lic. Miguel Gomez Valerio

Gte. Administrativo


DPTO.: Direccion General MODELO: Land Cruiser

MARCA: toyota

CHASSIS: JTMHV05J705009156

Recibido Por:

AÑO: 2011



Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos





2016

RGENT

Presidencia de la República Revis 5

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

"Año del Fomento de las Exportaciones" GERENCIA ADMINISTRATIVA

29 de noviembre de 2018

DTVL-457-18

AI:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud compra de Piezas

Adjunto:

Orden de Servicio

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con lo detallado más abajo para la compra de piezas del vehículo Camioneta Mazda, Placa EL03637, No. Chasis MM7UNYOW370642324, color gris, año 2007).

Descripción	Cantidad	
Tecla de la culata WL	12	
Arandela soporte de los inyectores	4	
Filtro de aceite	1-	
Filtro de aire	1-	
Filtro de gasoil	1	

La misma se encuentra asignada al departamento de Seguridad.

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Enc. Departamento de Transportaci

JG/ms.

ARCHIVO Y CORRESP INC ENCIA

Prolg. 27 de Febrero, Las Caobas, P.O. Box 4785 • Teléfonos: (809) 221-6672 • Fax: (809) 560-5564 Santo Domingo, Rep. Dom. • E-mail: correspondencia@omsa.gov.do RNC-401506629



8105 Will 2018





FECHA: 29/11/2018 VEHICULO: Camioneta

Lic. Miguel Gomez Valerio

Gte. Administrativo

COLOR: Gris PLACA: EL03637 DPTO.: Seguridad MODELO: BT-50 MARCA: Mazda

CHASSIS: MM7UNY0W370642324

Recibido Por:

AÑO: 2007



Sr.Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos



"Año de la innovación y la Competitividad"

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30 de enero de 2019

DTVL-037-19

AI:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con la compra de las piezas detalladas más abajo para ser instaladas en vehículo (Jeepeta Mitsubishi Nativa, Placa EG-01133, Chasis No. JMYORK9702P000145, color azul, año 2000).

DESCRIPCION	CANTIDAD
Jgo de sello	01
Jgo de disco	01
Separador de disco	01
Jgo de casquillo	01
Cuarto de aceite de transmisión	07
Silicón ultra gris	01
Automático del motor de arranque	01
Piñón y corona	01
Cruceta de cardan	01
Soporte de transmisión	01

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento de Transportación

JG/ms.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
3 1 ENE 2013





Presidencia de la Kepublica

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICOS DE AUTOBUSES ORDEN DE SERVICIOS

FECHA: 30/01/19 VEHICULO: Jeepeta

COLOR: Azul PLACA: EG-01133 DPTO.: Planificacion MODELO: Nativa MARCA: MITSUBISHI

CHASSIS: JMYORK9702P000145

AÑO: 2000

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		~
	BOMBA DE TRANSFERENCIA	Х	CRUCETAS
	RADIADOR		PINTURA
	TURBO		DESABOLLADURA
	MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE		CRISTALES PUERTAS
	TANQUE DE GASOLINA	Х	DISCOS
	SPRAY DE CARBURADOR		BOMPERS
	CORRECION FALLO MOTOR		BOMBA DE CLUTCH
	TRANSMISION		BATERIA
	SUSPENCION		GENERACION
	CORREA		AMORTIGUADORES
Х	MOTOR DE ARRANQUE		MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANUBIO INTERIOR PUERTA TRAS. IZQ.		AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
	ENGRASE		CHEQUEO Y/O REPARACION LUCES DELANTERA
	AJUSTE DE TERMINALES		REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO
	JUNTA DE VALVULA		REPARACION TREN DELANTERO
	SINFIN DEL GUIA		MOTOR
	BUSHING TRASERO		SISTEMA DE FRENOS
	CALENTADORES	Х	SILICON GRIS
	RELAY		SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
	CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO		CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
	CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA		Otros: igo de sello, separador de discos
			igo de casquillos, cuarto de aceite transmision
			soporte de transmision, piñon y corona.
		ACIÓ	

Lic. Miguel Gomez Valerio

Dir. Administrativo

Sr.Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses "Año de la innovación y la Competitividad" GERENCIA ADMINISTRATIVA

4 de febrero de 2019

DTVL-040-19

AI:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con la compra de las piezas detalladas más abajo para ser instaladas en los vehículo (Camión Daihatsu, placa EL-06152, Chasis No. V116-12846, color blanco, año 2001) y (Camión Daihatsu, placa EL-06153, Chasis No. V116-12876, color blanco, año 2001).

DESCRIPCION	CANTIDAD
Plato fricción	02
Disco de clouch	02
Jgo de soporte de motor 4/1	02
Bomba de clouch arriba	02
Bomba de clouch abajo	02

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Sto Dgo

Atentamente,

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento de Tr

JG/ms.

05 FEB 2013 05 FEB 2013 100 AVM GER GER

GERENCIA ADMINISTRATTA






FECHA: 04/02/19 VEHICULO: Camion COLOR: Blanco PLACA: EL06153

DPTO.: COMBUSTIBLE MODELO: Delta MARCA: Daihatsu CHASSIS: V116-12876

AÑO: 2001



Lic. Miguel Gomez Valerio

Dir. Administrativo

Sr.Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos

Recibido Por:





FECHA: 04/02/19 VEHICULO: Camion COLOR: Blanco PLACA: EL06152

DPTO.: COMBUSTIBLE MODELO: Delta MARCA: Daihatsu CHASSIS: V116-12846

AÑO: 2001

	BOMBA DE TRANSFERENCIA		CRUCETAS
	RADIADOR		PINTURA
	MUFFLER		DESABOLLADURA
	MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE		CRISTALES PUERTAS
	TANQUE DE GASOLINA		PUERTAS
Х	PLATO DE FRICCION	Х	DISCO DE CLOUCH
	CORRECION FALLO MOTOR	Х	BOMBA DE CLUTCH
	TRANSMISION		BATERIA
	SUSPENCION		GENERACION
	CORREA		amortiguadores
	MOTOR DE ARRANQUE		MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANUBIO INTERIOR PUERTA TRAS. IZQ.		AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
	ENGRASE		CHEQUEO Y/O REPARACION LUCES DELANTERA
	AJUSTE DE TERMINALES		REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO
	JUNTA DE VALVULA		REPARACION TREN DELANTERO
	SINFIN DEL GUIA		MOTOR
	BUSHING TRASERO		SISTEMA DE FRENOS
	CALENTADORES		SILICON GRIS
	RELAY		SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
	CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO		CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
	CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA	Х	Otros: jgo de soporte de transmision
		G	

Lic. Miguel Gomez Valerio

Dir. Administrativo

Sr.Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos



"Año de la innovación y la Competitividad"

GERENCIA ADMINISTRATIVA

30 de enero de 2019

DTVL-036-19

Al:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas

CIP DE LA RECOURSE DE LA COMINISTRA DE LA RECOURSE DE LA RECOURSE



Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con la compra de las piezas detalladas más abajo para ser instaladas en vehículo (Camioneta Mazda, Placa EL-03641, Chasis No. MM7UNY08260397957, color verde, año 2005).

DESCRIPCION	CANTIDAD
Jgo de piston WL	01
Jgo de anilla WL	01
Jgo de junta WL	01
Jgo de baby de centro STD	01
Jgo de baby de biela STD	01
Jgo de media luna	01
Jgo de bulone	01
Jgo de camiza WL	01
Pulido del cigüeñal	01
Bomba de aceite WL	01
Bomba de agua WL	01
Culata WL completa	01

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento de Transportación.

JG/ms.

GERENCIA ADMINISTRATIVA
3 1 ENE 2013





FECHA: 30/01/19 **VEHICULO:** Camioneta

COLOR: Verde PLACA: EL03641

DPTO.: Transportacion MODELO: B-2900 MARCA: Mazda

CHASSIS: MM7UNY08260397957

AÑO: 2005

			1
	BOMBA DE TRANSFERENCIA		INYECTORES
	RADIADOR	Х	ATAUL
	MUFFLER		DESABOLLADURA
	MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE		CRISTALES PUERTAS
	TANQUE DE GASOLINA		PUERTAS
	X PISTONES		BOMPERS
	CORRECION FALLO MOTOR	Х	BOMBA DE ACEITE
	TRANSMISION		BATERIA
	SUSPENCION		GENERACION
	X CULATA		AMORTIGUADORES
	MOTOR DE ARRANQUE		MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANUBIO INTERIOR PUERTA TRAS. IZQ.		AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
	X CAMIZA		CHEQUEO Y/O REPARACION LUCES DELANTERA
	AJUSTE DE TERMINALES		CIGÜEÑAL
	JUNTA DE VALVULA		REPARACION TREN DELANTERO
	SINFIN DEL GUIA		MOTOR
	BUSHING TRASERO		SISTEMA DE FRENOS
	CALENTADORES		SILICON GRIS
r	RELAY		SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
	CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO		CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
	CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA		Otros: ,jgo de anilla, pulido de cigüeñal
			igo de baby de sentro std, igo de baby biela std
			igo media luna, igo bulone, bomba de agua.
		G (AC)O	

Lic. Miguel Gomez Valerio Dir. Administrativo

Sr.Jacobo Green

Sr.Jacobo Green
Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos

Recibido Por:





Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses "Año de la innovación y la Competitividad" GERENCIA ADMINISTRATIVA

30 de enero de 2019

DTVL-035-19

Al:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas





Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con la compra de las piezas detalladas más abajo para ser instaladas en vehículo (Jeepeta Toyota Land Cruiser,) Placa O-0392, Chasis No. JTMHV05J705009156, color negro, año 2011).

DESCRIPCION	CANTIDAD
Motor de arranque	01

Este vehículo se encuentra asignado a la Dirección General

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Enc. Departamento de J

JG/ms.

Ţransportación≭

GERENCIA ADMINISTRATIVA 31 ENE 2013





FECHA: 30/01/19 VEHICULO: Jeepeta COLOR: Negra


PLACA: 0-0392

DPTO.: Direction General MODELO: Land Cruiser

MARCA: toyota

CHASSIS: JTMHV05J705009156

AÑO: 2011



Lic. Miguel Gomez Valerio

Dir. Administrativo

Sr. Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos





"Año de la innovación y la Competitividad" GERENCIA ADMINISTRATIVA

30 de enero de 2019

DTVL-038-19

AI:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas



Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con la compra de las piezas detalladas más abajo para ser PlacaEG-01135, instaladas en vehículo (Jeepeta Kia Sorento KNAJC521855407713, color verde, año 2005).

DESCRIPCION	CANTIDAD
Jgo de sello	01
Jgo de disco	01
Separador de disco	01
Jgo de casquillo	01
Cuarto de aceite de transmisión	07
Bomba de aceite de transmisión	01
Volanta de transmisión	01

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Enc. Departamento de Tra

JG/ms.

SERENCIA ADMINISTERATI





FECHA: 30/01/19 VEHICULO: Jeepeta COLOR: Verde

PLACA: EG01135

DPTO.: Direction General

MODELO: Sorento

MARCA: Kia

CHASSIS: KNAJC521855407713

AÑO: 2005

BOMBA DE TRANSFERENCIA	CRUCETAS
RADIADOR	PINTURA
MUFFLER	DESABOLLADURA
MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE	CRISTALES PUERTAS
TANQUE DE GASOLINA	X DISCOS
SPRAY DE CARBURADOR	BOMPERS
CORRECION FALLO MOTOR	BONETE
TRANSMISION	BATERIA
SUSPENCION	GENERACION
CREMALLERA	AMORTIGUADORES
MOTOR DE ARRANQUE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACEITE	AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
ENGRASE	CHEQUEO Y/O REPARACION LUCES DELANTERA
AJUSTE DE TERMINALES	REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO
JUNTA DE VALVULA	REPARACION TREN DELANTERO
SINFIN DEL GUIA	MOTOR
BUSHING	SISTEMA DE FRENOS
CALENTADORES	RODAMIENTO
RELAY	SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
CHEQUEO SISTEMA ELECTRICO	CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA	Otros: jgo de sello, separador de disco
	igo de casquillo, cuarto de aceite de transmision
	bomba de transmision, volanta transmision
	TACION

Lic. Miguel Gomez Valerio
Dir.. Administrativo

Sr.Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos







"Año del Fomento de las Exportaciones"

GERENCIA ADMINISTRATIVA

20 de Septiembre de 2018

DTVL-385-18

Al:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas

SIZY PM

SIZY PM

MATROPOLIS

SIZY PM

PLOTON

ALMACEN DE REPUESTUS (CMSA)

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con lo detallado más abajo para la compra de la piezas del vehículo (Camioneta Ford Ranger, Placa EL-03703, Chasis No. MNCLSFE406W498478, color blanco, año 2006).

Descripción	Cantidad	
Compra de Motor	1	
Juego de Soporte	1	
Aceite de Motor	6/4 Pover 6	
Filtro de Aceite	1	

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento de Transportación

JG/ms.

GERENCIA ADMINISTRATIV 07:23 pur 27 NOV 2018

RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

all's

Andrew Communication of the second of the se





Presidencia de la República

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICOS DE AUTOBUSES (OMSA) ORDEN DE SERVICIOS

VEHICULO: Camioneta

COLOR: blanco

CHASSIS:MNCLSFE406W498478

PLACA: EL-03703

FECHA: 20/9/2018 DPTO.: SUMINISTRO

MODELO: RANGER BLAISER

MARCA: FORD AÑO: 2006


	BOMBA DE TRANSFERENCIA		CRUCETAS
	RADIADOR		PINTURA
	MUFFLER		DESABOLLADURA
	MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE		CRISTALES PUERTAS
	TANQUE DE GASOLINA		PUERTAS
	LAVADO DE INTERIOR		BOMPERS
	CORRECION FALLO MOTOR		ALTERNADOR
	TRANSMISION		BATERIA
X	SOPORTES		GENERACION
	CORREA		AMORTIGUADORES
X	MOTOR DE ARRANQUE		MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	MANUBIO INTERIOR PUERTA TRAS. IZQ.		AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
	BUMPER		CHEQUEO Y/O REPARACION DE LUCES
	RETENEDORA		REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO
	TAPICERIA DE ASIENTOS		REPARACION TREN DELANTERO
man of	SINFIN DEL GUIA		MOTOR (Reparar piezas detalladas en evaluacion tecnica)
	BUSHING TRASERO		REPARACION SISTEMA DE FRENOS
	BOMBA INYECTORA		SILIBIN
	RELAY		SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
	REPARACION SISTEMA ELECTRICO		CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
	CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA	Х	Otros: aceite de motor, filtro de aceite.
DE LA / DE LA		D./	

Lic. Miguel Gomez Valerio

Gte. Administrativo

Sr. Jacobo Green

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos











URGENT

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses

"Año del Fomento de las Exportaciones"
GERENCIA ADMINISTRATIVA

20 de Septiembre de 2018

DTVL-383-18

Al:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con lo detallado más abajo para la compra de la piezas del vehículo (Camioneta Toyota Land Cruiser, Placa G-253299, Chasis No. JTEBH9FJ505016618, color blanco, año 2011).

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente,

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento

2 8 WOV 2013 PM

Sant again a constable

20 20 200

JG/ms.





Presidencia de la República

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICOS DE AUTOBUSES (OMSA) **ORDEN DE SERVICIOS**

VEHICULO: Camioneta

COLOR: Blanco

CHASSIS:JTEBH9FJ505016618

PLACA: G-253299

FECHA: 20/9/2018

DPTO.: Direccion

MODELO: Land Cruiser

MARCA: Toyota

AÑO: 2011

1				
	Г	BOMBA DE TRANSFERENCIA		CRUCETAS
	-	RADIADOR		PINTURA
		MUFFLER		DESABOLIADURA
	-	MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE		CRISTALES PUERTAS
		TANQUE DE GASOLINA	-	PUERTAS
		LAVADO DE INTERIOR		BOMPERS
	-	CORRECION FALLO MOTOR	ļ	ALTERNADOR
	X	TRANSMISION	X	BATERIA
		SUSPENCION		GENERACION
		CORREA	-	AMORTIGUADORES
		MOTOR DE ARRANQUE	×	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
	-	MANUBIO INTERIOR PUERTA TRAS. IZQ.		AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
	X	BUMPER	×	CHEQUEO Y/O REPARACION DE LUCES
		SENSORES		REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO
	-	TAPICERIA DE ASIENTOS	-	REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO REPARACION TREN DELANTERO
		SINFIN DEL GUIA	-	
		BUSHING TRASERO		MOTOR (Reparar piezas detalladas en evaluacion tecnica)
	X	BOMBA INYECTORA		REPARACION SISTEMA DE FRENOS
		RELAY		SILIBIN
1	-			SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
		REPARACION SISTEMA ELECTRICO		CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
		CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA	Х	Otros: limpia vidrios, lubegard, desgrasante.
CHO GENEROLE	DE LA A DOMINIS DIMANAS CIWA METE BUGGO D	OPOLITA DE LA SPON		

Lic Miguel Gomez Valerio

Gte. Administrativo

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos





"Año del Fomento de las Exportaciones" TE

20 de Septiembre de 2018

DTVL-384-18

AI:

Lic. Héctor Mojica

Director General

Vía:

Lic. Miguel Gómez Valerio

Gerente Administrativo

Asunto:

Solicitud Compra de piezas

GERENCIA ADMINIS

OHIOLOGO DE AUTOS

GERENCIA ADMINIS

OHIOLOGO

O

2 6 MOV 2016

3:24 PM

Cortésmente, después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle su autorización a fin de proceder con lo detallado más abajo para la compra de la piezas del vehículo (Camioneta Mazda, Placa EL-03641, Chasis No. MM7UNY08260397957, color verde, año 2005).

Descripción	Cantidad
Retenedora	1
Motor WL	1
Juego de Soporte	1
Retenedora de Transmisión	1
Aceite de Motor	6/4
Filtro de Aceite	1
	191

A la espera de que nuestra solicitud sea acogida,

Atentamente.

Sr. Jacobo Green

Enc. Departamento de Transportación

UMANISTRATIVA

JG/ms.





Presidencia de la República

OFICINA METROPOLITANA DE SERVICOS DE AUTOBUSES (OMSA) ORDEN DE SERVICIOS

VEHICULO: Camioneta

COLOR: verde

CHASSIS:MM7UNY08260397957

PLACA: EL-03641

FECHA: 20/9/2018

DPTO.: Transportacion

MODELO: B-2900

MARCA: mazda

AÑO: 2005

BOMBA DE TRANSFERENCIA	CRUCETAS
RADIADOR	PINTURA
MUFFLER	DESABOLLADURA
MULTIPLE DE LA JUNTA DEL MUFLE	CRISTALES PUERTAS
TANQUE DE GASOLINA	PUERTAS
LAVADO DE INTERIOR	BOMPERS
X CORRECION FALLO MOTOR	ALTERNADOR
TRANSMISION	BATERIA
SUSPENCION	GENERACION
CORREA	AMORTIGUADORES
MOTOR DE ARRANQUE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANUBIO INTERIOR PUERTA TRAS. IZQ	. AIRE ACONDIC. (CHEQUEO Y/O REPARACION
BUMPER	CHEQUEO Y/O REPARACION DE LUCES
X RETENEDORA	REPARACION SIST. DEL AIRE ACONDICIONADO
TAPICERIA DE ASIENTOS	REPARACION TREN DELANTERO
SINFIN DEL GUIA	MOTOR (Reparar piezas detalladas en evaluacion tecnica)
BUSHING TRASERO	REPARACION SISTEMA DE FRENOS
BOMBA INYECTORA	SILIBIN
RELAY	X SOPORTE DE TRASMISION DE ABAJO
REPARACION SISTEMA ELECTRICO	CHEQUEO Y/O REPARACION ALTERNADOR
CHEQUEO SIST. DEL HIDRAULICO GUIA	X Otros: aceite de motor, filtro de aire.
GADELA ROUNINISTRA	

Lic. Miguel Gomez Valerio

Gte. Administrativo

Sr. Jacobo Green *

Enc. Dpto. Transportación Vehiculos Livianos