



Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA)

15 de febrero de 2022

Página 1 de 1

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Solicitud: DMV-0047/22

Objeto de la compra: **CONTRATACION DE TALLERES PARA REPARACIONES DE LOS AUTOBUSES DE LA INSTITUCION**Rubro: **Servicios de mantenimiento y reparaciones**Planificada: **Sí****Detalle pedido****LOTE 1**

Ítem	Código ¹	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 09-032 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura y Pintura General, Reparación del interior, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del guía, instalación de (02) espejos retrovisores, reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Reparación del tren trasero y delantero, Limpieza de todo el sistema de combustible.	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00
2	78180101	FICHA 09-046 Reparación de la transmisión, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior y asiento del conductor, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00

¹ Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		eléctrico, instalación de los (02) espejos retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los frenos, Reparación del tren trasero y delantero, Limpieza de todo el sistema de combustible.				
3	78180101	FICHA 09-050 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura Y pintura General, Instalación del cristal frontal derecho, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos, Limpieza de todo el sistema de combustible.	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00
4	78180101	FICHA 09-053 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura Y pintura General, Instalación del cristal frontal derecho, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos, Limpieza de todo el sistema de combustible.	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00
5	78180101	FICHA 09-057 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, instalación de un brazo izquierdo y dos espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación del guía,	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



		Reparación de los frenos, Limpieza de todo el sistema de combustible.				
6	78180101	FICHA 09-082 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura y Pintura General, Reparación del interior, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del guía, instalación de (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación de los frenos, Limpieza de todo el sistema de combustible.	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00
7	78180101	FICHA 09-083 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura Y pintura General, Instalación de del cristal frontal derecho, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos, Limpieza de todo el sistema de combustible.	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00
8	78180101	FICHA 09-097 Reparación completa del sistema de enfriamiento, Desabolladura Y pintura General, Instalación de del cristal frontal derecho, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos, Limpieza de todo el sistema de combustible.	UNIDAD	1	RD\$1,145,000.00	RD\$1,145,000.00
					Total:	RD\$9,160,000.00

LOTE 2

Ítem	Código2	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 12-014 Reparación de motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$948,000.00	RD\$948,000.00
2	78180101	FICHA 12-049 Reparación de choque trasero, Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor, Reparación de los frenos, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$948,000.00	RD\$948,000.00
3	78180101	FICHA 12-040 Reparación de Motor, Reparación de transmisión, Desabolladura y Pintura General, Reparación del asiento del conductor, Reparación de los frenos, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los Frenos, Reparación del sistema neumático, Reparación del tren trasero y	UNIDAD	1	RD\$948,000.00	RD\$948,000.00

²Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		delantero, Reparación del sistema de enfriamiento.				
4	78180101	FICHA 12-058 Reparación de motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$948,000.00	RD\$948,000.00
5	78180101	FICHA 12-059 Reparación de motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$948,000.00	RD\$948,000.00
6	78180101	FICHA 16-003 Reparación de motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



7	78180101	FICHA 16-006 Reparación de motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
8	78180101	FICHA 16-007 Reparación de motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
9	78180101	FICHA 16-008 Reparación de la transmisión, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

10	78180101	FICHA 16-009 Reparación del Motor, Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
11	78180101	FICHA 16-012 Reparación del Motor, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
12	78180101	FICHA 16-013 Reparación de la transmisión, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



13	78180101	FICHA 16-015 Reparación del Diferencial, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.			RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
14	78180101	FICHA 16-021 Reparación de la transmisión, Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento.			RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
					Total:	RD\$15,540,000.00

LOTE3

Ítem	Código3	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 12-017 Reparación del Motor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del sistema Neumático, instalación de transmisión Automática, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos,	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

³Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema de enfriamiento.				
2	78180101	FICHA 12-022 Reparación del Motor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del sistema Neumático, reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, instalación de los (02) espejo retrovisores, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
3	78180101	FICHA 12-042 Reparación del Motor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema Neumático, instalación de transmisión Automática, reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, instalación de los (02) espejo retrovisores, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
4	78180101	FICHA 12-061 Reparación del Motor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema Neumático, instalación de transmisión automática, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Desabolladura y Pintura General, Reparación de los Frenos, instalación de los (02) espejo retrovisores, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
5	78180101	FICHA 12-065 Reparación del Motor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema Neumático, instalación de transmisión automática, reparación del	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 = Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



		Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, instalación de los (02) espejo retrovisores, Reparación del tren delantero y trasero.				
6	78180101	FICHA 12-071 Reparación del Motor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema Neumático instalación de transmisión automática, reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema de enfriamiento.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
7	78180101	FICHA 15-022 Reparación del motor, Reparación del sistema Neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema de eléctrico, Sistema de embrague, Reparación del aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación del sistema de embrague, palanca selectora de los cambios, instalación de los (02) espejos retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
8	78180101	FICHA 15-048 Reparación de transmisión, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Instalación de los (02) cristales frontales, Instalación de los (02) Espejos retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		frenos, Reparación de los frenos.				
9	78180101	FICHA 15-053 Reparación del motor, Desabolladura Y pintura General, Reparación de asiento del conductor, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema de eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Instalación de los (02) espejo retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
10	78180101	FICHA 15-054 Reparación de Motor, instalación de la bomba inyectora, Instalación de cardan, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, reparación asiento del conductor, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, instalación de radiador, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
11	78180101	FICHA 15-067 Reparación de Motor, instalación de la bomba inyectora, Instalación de cardan, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, Desabolladura Y pintura General, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico Reparación del aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, instalación del	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		radiador, Reparación de los frenos.				
12	78180101	FICHA 16-024 Reparación del sinfín del guía, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura General y Reparación del Asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, reparación del tren delantero, instalación de los (02) cristales frontales.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
13	78180101	FICHA 16-032 Reparación del diferencial, Desabolladura Y pintura General, instalación de los (02) cristales Frontales, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación del sistema eléctrico, instalación del radiador, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
14	78180101	FICHA 16-038 Reparación del sinfín del guía, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura General y Reparación del Asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, reparación del tren delantero, instalación de los (02) cristales frontales.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
15	78180101	FICHA 16-040 Reparación del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura General y Reparación del Asiento del conductor, Reparación del Aire		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Acondicionado A/C, instalación de los (02) cristales frontales, Reparación de los Frenos, reparación del tren delantero.				
16	78180101	FICHA 16-054 Instalación de transmisión, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Instalación de (02) Espejos retrovisores, instalación del radiador, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
17	78180101	FICHA 16-077 Reparación del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura General y Reparación del Asiento del conductor, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, Reparación del tren delantero.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
18	78180101	FICHA 16-084 Reparación de Motor, Instalación de cristal frontal derecho, Instalación de cardan, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, Desabolladura Y pintura General, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, instalación de		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		radiador, Reparación de los frenos.				
19	78180101	FICHA 16-094 Reparación de transmisión, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Instalación de los Espejos retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
20	78180101	FICHA 16-096 Reparación del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura General y Reparación del Asiento del conductor, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de los Frenos, reparación del tren delantero, instalación de los (02) cristales frontales.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
21	78180101	FICHA 15-059 Reparación del diferencial, Desabolladura Y pintura General, Reparación del sistema neumático, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Instalación de los dos Espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
22	78180101	FICHA 15-062 Reparación del diferencial, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y dos espejos retrovisores, Reparación del tren delantero.				
23	78180101	FICHA 15-066 Reparación del diferencial, Desabolladura Y pintura General, Reparación del sistema neumático, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Instalación de los dos Espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
24	78180101	FICHA 15-069 Reparación del diferencial, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los cristales frontal Derecho, instalación de los (02) frontales, instalación de los (02) espejos retrovisores, Instalación de limpia Vidrio Reparación de la barra del guía, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
25	78180101	FICHA 15-070 Reparación del diferencial, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo, Reparación del tren delantero.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
26	78180101	FICHA 15-073 Reparación del diferencial, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor,		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, instalación de cristal frontal izquierdo, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos. Reparación de la barra del guía.				
27	78180101	FICHA 15-076 Reparación del diferencial, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema de eléctrico, Sistema de embrague, Reparación del aire Acondicionado A/C, palanca selectora de los cambios, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
28	78180101	FICHA 15-077 Reparación del diferencial, Desabolladura Y pintura General, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.		1	RD\$1,200,000.00	RD\$1,200,000.00
Total:						RD\$32,100,000.00

LOTE4

Ítem	Código4	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 15-014 Desabolladura Y pintura General, Reparación de asiento del conductor, Instalación de los (02) cristales frontales,	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

⁴Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

		Reparación del sistema neumático, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema de Eléctrico, Reparación del aire Acondicionado A/C, Instalación de los (02) espejo retrovisores, Brazo del retrovisor derecho, reparación de sistema de embrague.				
2	78180101	FICHA 15-019 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
3	78180101	FICHA 15-025 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
4	78180101	FICHA 15-028 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		de los frenos, Reparación del sistema neumático.				
5	78180101	FICHA 15-029 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
6	78180101	FICHA 15-034 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación del cristal frontal izquierdo, instalación del cristal itinerario, instalación del cristal lateral derecho fijo, instalación de los (02) espejos retrovisores, instalación de limpia vidrio, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
7	78180101	FICHA 15-035 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
8	78180101	FICHA 15-036 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales,	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.				
9	78180101	FICHA 15-037 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación del cristal frontal Derecho, instalación del cristal itinerario instalación cristal lateral derecho fijo, instalación de los (02) espejos retrovisores, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
10	78180101	FICHA 15-038 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y dos espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
11	78180101	FICHA 15-039 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y dos espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



12	78180101	FICHA 15-044 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, instalación de los (02) espejos, retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
13	78180101	FICHA 15-045 Desabolladura Y pintura General, Reparación del sistema neumático, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
14	78180101	FICHA 15-051 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y dos espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
15	78180101	FICHA 15-052 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y dos espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
16	78180101	FICHA 15-056 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor,	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación del cristal frontal izquierdo, instalación del cristal itinerario, instalación del cristal lateral derecho fijo, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague.				
17	78180101	FICHA 15-057 Desabolladura Y pintura General, Reparación del sistema neumático, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Instalación de los (02) Espejos retrovisores, instalación de un brazo izquierdo, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos, Reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
Total:						RD\$16,150,000.00

LOTE5

Ítem	Código5	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	78180101	FICHA 16-025 Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema de eléctrico, Reparación del aire Acondicionado A/C, instalación de los dos espejos retrovisores, Instalación de cristal frontal Izquierdo, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

⁵Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

2	78180101	FICHA 16-028 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
3	78180101	FICHA 16-029 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
4	78180101	FICHA 16-031 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
5	78180101	FICHA 16-036 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
6	78180101	FICHA 16-039 Desabolladura Y pintura General, Instalación del cristal frontal derecho, reparación asiento del conductor, Reparación del	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino



		sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.				
7	78180101	FICHA 16-041 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
8	78180101	FICHA 16-044 Desabolladura Y pintura General, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Instalación de los dos Espejos retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los frenos., Instalación de dos Limpia vidrio.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
9	78180101	FICHA 16-047 Desabolladura Y pintura General, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Instalación de los dos Espejos retrovisores, instalación de radiador, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
10	78180101	FICHA 16-050 Desabolladura y Pintura General, Reparación	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.				
11	78180101	FICHA 16-051 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema eléctrico, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y (02) espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
12	78180101	FICHA 16-053 Desabolladura y Pintura General y Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Reparación del tren delantero, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
13	78180101	FICHA 16-055 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los cristales frontal, instalación de los (02) espejos, retrovisores, Reparación de la barra del	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.				
14	78180101	FICHA 16-056 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
15	78180101	FICHA 16-057 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
16	78180101	FICHA 16-058 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
17	78180101	FICHA 16-059 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



18	78180101	FICHA 16-063 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
19	78180101	FICHA 16-065 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
20	78180101	FICHA 16-066 Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del Sistema de embrague, Reparación del aire Acondicionado A/C, Instalación de (01) cristal frontal derecho, instalación de los (02) espejos retrovisores, instalación de (02) brazos de los espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
21	78180101	FICHA 16-067 Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, Reparación asiento del conductor, Reparación del sistema de eléctrico, Sistema de embrague,	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Reparación del aire Acondicionado A/C, instalación de los (02) espejos retrovisores, Instalación de los (02) brazos de los espejos, Reparación de la barra del guía, Reparación de los frenos.				
22	78180101	FICHA 16-068 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
23	78180101	FICHA 16-069 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación del cristal frontal izquierdo, instalación del cristal itinerario, instalación del cristal lateral derecho fijo, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
24	78180101	FICHA 16-070 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema Eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
25	78180101	FICHA 16-075 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor,	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.				
26	78180101	FICHA 16-076 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
27	78180101	FICHA 16-078 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
28	78180101	FICHA 16-080 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		neumático, Reparación de los frenos.				
29	78180101	FICHA 16-081 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
30	78180101	FICHA 16-083 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema de embrague, Reparación del sistema neumático, Reparación de la barra del guía, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
31	78180101	FICHA 16-085 Desabolladura Y pintura General, Reparación de asiento del conductor, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema de Eléctrico, Reparación del aire Acondicionado A/C, Instalación de los (02) espejo retrovisores, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
32	78180101	FICHA 16-087 Desabolladura Y pintura General, Reparación de asiento del conductor, Instalación de los (01) cristal frontal izquierdo, Reparación del sistema neumático, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema de Eléctrico, Reparación del aire	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		Acondicionado A/C, instalación de los dos espejos retrovisores, Reparación de los frenos, Reparación del sistema de embrague.				
33	78180101	FICHA 16-088 instalación de (01) cristal frontal derecho, Reparación del sistema neumático, Desabolladura Y pintura General, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
34	78180101	FICHA 16-089 Desabolladura Y pintura General, Instalación del (01) cristal frontal derecho, reparación asiento del conductor, Reparación del sistema Eléctrico, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos, Reparación del sistema Neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
35	78180101	FICHA 16-091 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, Reparación del sistema de embrague, Reparación de sistema eléctrico, Reparación del tren delantero, Reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
36	78180101	FICHA 16-092 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



		sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.				
37	78180101	FICHA 16-093 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y 02 espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de sistema eléctrico, reparación del sistema neumático.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
38	78180101	FICHA 16-095 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Reparación del sistema eléctrico, Reparación del sistema neumático, Instalación de los (02) cristales frontales, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de la barra del guía, reparación de sistema de embrague, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00
39	78180101	FICHA 16-097 Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, instalación de los (02) cristales frontales, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, instalación de un brazo izquierdo y 02 espejos retrovisores, Reparación del tren delantero, Reparación de sistema eléctrico, reparación del sistema neumático, Reparación de los frenos.	UNIDAD	1	RD\$950,000.00	RD\$950,000.00

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Total:	RD\$37,050,000.00
--------	-------------------

Plan de Entrega Estimado


Lote	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	01 de junio de 2022
2	Santiago de los Caballeros	SEGÚN REQUERIMIENTOS	01 de junio de 2022
3	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	01 de junio de 2022
4	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	01 de junio de 2022
5	Prolongación 27 de febrero, Las Caobas, Santo Domingo Oeste	SEGÚN REQUERIMIENTOS	01 de junio de 2022



DANIEL GÓMEZ REYES



Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones



Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Dirección Mantenimiento vehicular

Santo Domingo Oeste.
28 de Enero de 2022
DMV-0047/22

A I : **Sr. José Altagracia Gonzales**
Director General

Vía : **Sr. Alex Vilorio**
Director Administrativo.



Asunto : **Contrataciones de Talleres, para Reparación de Autobuses.**

Anexo : **Listado de unidades por Lotes.**

Mediante la presente, les solicitamos la reparación de 106 Autobuses, los cuales tenemos fuera de servicios en nuestras instalaciones por problemas mayores, y para poder garantizar su incorporación a nuestra flotilla activa, estamos solicitando de su apoyo en las siguientes necesidades.

Atentamente,
Sr. Ramón A. Michel Morató.
Dirección de Mantenimiento Vehicular.

RM/JJ





Presidencia de la República

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses **Listado de unidades por Lotes**

Lote No.	Tipos de Reparaciones	Cantidad de unidades
NO.1	Reparación de sistema de enfriamiento Desabolladura Y pintura General, Reparación de asiento del conductor, Instalación de los (02) cristales frontales, Reparación del sistema neumático, Reparación del tren delantero y trasero, Reparación del sistema de Eléctrico, Reparación del aire Acondicionado A/C, Instalación de los (02) espejo retrovisores, Limpieza del sistema de combustible.	08
NO.2	Reparación de motor, Reparación de la transmisión, Desabolladura y Pintura General, Reparación de asiento del conductor, Rehabilitación del Aire Acondicionado A/C, reparación de sistema de embrague, reparación de sistema de enfriamiento, Reparación del sistema eléctrico, Reparación de los frenos.	14
NO.3	Reparación del Motor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema eléctrico, Desabolladura y Pintura General Reparación de interior, Reparación del Asiento del conductor, instalación de brazo de los espejos e instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación del guía, Reparación del sistema de enfriamiento, Reparación del Aire Acondicionado A/C, reparación del tren delantero, Reparación de los Frenos.	28
NO.4	Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior y asiento del conductor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento, Instalación de (02) cristales frontal, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de los frenos.	17
NO.5	Desabolladura Y pintura General, Reparación de interior y asiento del conductor, Reparación del sistema neumático, Reparación del sistema de enfriamiento, Instalación de (02) cristales frontal, Reparación del Aire Acondicionado A/C, Reparación de sistema eléctrico, instalación de los (02) espejos retrovisores, Reparación de los frenos.	39

Atentamente,

Sr. Ramón A. Michel Morató.
Dirección de Mantenimiento Vehicular.



RM/JJ